





## Instalacja sterowników programatora USBasp w Windows 7 x64/x86

Sterowniki do pobrania ze strony: [LINK](#)


Podczas uruchamiania systemu należy przycisnąć F8, po czym wybrać opcję „Wyłącz wymuszanie podpisów cyfrowych”.




1. Po uruchomieniu systemu należy otworzyć Menadżer urządzeń: Start->Komputer->Właściwości->Menadżer urządzeń




2. W Menadżerze urządzeń należy wybrać urządzenie USBasp, po czym uruchomić aktualizację oprogramowania sterownika.




3. Po uruchomieniu kreatora należy wybrać opcję „Przeglądaj mój komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika”.




4. W następnym oknie należy wskazać lokalizację folderu ze sterownikami – „USBasp – sterowniki Win 7” oraz wybrać dalej.



5. W przypadku pojawienia się ostrzeżenia o braku cyfrowego podpisu sterownika, należy wybrać opcję „Zainstaluj oprogramowanie sterownika mimo to”.



6. Trwa instalacja sterowników



7. Po prawidłowym wykonaniu wszystkich czynności powinien wyświetlić się komunikat potwierdzający prawidłową instalację sterownika.

